

Marque / Mark : HURON

Modèle / Model : CU81

☐ Tour /
Lathe machine

☒ Fraiseuse - C.U./
Milling machine.

☐ Machine complexe /
Complex machine

☐ Tour Vertical /
Vertical lathe

☐ MillTurn /
MillTurn machine.

☐ Autres /
Others

Nombre d'axes / Number of axis : 4

Détails / Details :

Axe / Axis	Unités / Units			Courses / Range			Vitesse / Speed (unités / units)
	mm	inch	deg°	-	+	total	
<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	630	630	20000 mm/mn
<input checked="" type="checkbox"/> Y	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-530	0	530	20000 mm/mn
<input checked="" type="checkbox"/> Z	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-630	0	630	20000 mm/mn
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0	
<input checked="" type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-180000	180000	360000	3000 °/mn
<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0	
<input type="checkbox"/> U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0	
<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0	
<input type="checkbox"/> W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0	

Commentaires / Comments :

