

Marque / Mark : OKUMA

Modèle / Model : MACTURN-350

☐ Tour /
Lathe machine

☐ Fraiseuse - C.U./
Milling machine.

☐ Machine complexe /
Complex machine

☐ Tour Vertical /
Vertical lathe

☒ MillTurn /
MillTurn machine.

☐ Autres /
Others

Nombre d'axes / Number of axis : 8

Détails / Details :

Axe / Axis	Unités / Units			Courses / Range			Vitesse / Speed (unités / units)
	mm	inch	deg°	-	+	total	
<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	505	505	30000
<input checked="" type="checkbox"/> Y	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-95	95	190	24000
<input checked="" type="checkbox"/> Z	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	1670	1670	40000
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0	
<input checked="" type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	210	210	6000
<input checked="" type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-360	360	720	144000
<input type="checkbox"/> U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0	
<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0	
<input checked="" type="checkbox"/> W	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1680	0	1680	40000
XB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	500	500	30000
ZB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	1655	1655	40000
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0	

Commentaires / Comments :

